



1.	Voedingskabel	3x1,5	mm
2.	Kabel codepaneel	4x0,75	mm
3.	Kabel codepaneel	4x0,75	mm
4.	Fotocekkabel	4x0,75	mm
5.	Doorvoerlijst A (open) 1 zijde naar besturingskast brengen		
6.	Fotocekkabel	4x0,75	mm
7.	Eindlijst B (sluiten) in besturingskast brengen		
8.	Eindlijst C (open) aan doorvoerlijst A koppelen		

* Voor elke eventuele sleutelschakelaar of andere pulsgever dient een aparte kabel 4x0,75 mm naar de besturingskast gebracht te worden.